

# GX120-ME ガス式鋌打機施工要領書

(軽量物吊り用 W10ボルトハンガー固定)

## 施工手順



1.ガス収納室にガス缶を挿入(黒いクリップ部分がカチッとハマるまで押し込む)



2.残量ゲージボタンを押しガスの残量が十分あることを確認



3.ネイル装填口から鋌(ピン)を挿入



4.ネイルプレッシャーを解除し、鋌を適正な位置にセット



5.本体先端部に、ハンガーをセットする



6.本体を打鋌面に強く押し当て密着させ、トリガーを引く



7.適正に打鋌されていることを確認